

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

ITUACIÓN DEFICIENC	AS DETERMINADAS PREVIO	DURANTE	X POSTERIOR	
DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	San Juan Cotzal	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Villa Hortencia II	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	14-11-0412-43	FECHA:	21/05/2024	
Foto1: Sustitucion de inodoros y accesorios		Foto 2: Sustitu	Foto 2: Sustitucion de inodoros y accesorios	
Foto 3: Sustitucion	de pisos de torta de concreto a pisos ceran	nicos Foto 4: Sustitu	ncion de pisos de torta de concreto a pisos ceramicos	
Foto 5:		Foto 6:		
Observación: Si es necesa	rio se pueden agregar hojas adicionales y actualizar e (n	imero de holas		
J		nselo = 1	Firma y Sello Director Centro Educativo Publico, La Control Control Educativo Publico	