

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	San Juan Cotzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Villa Hortencia II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	14-11-0412-43	FECHA	7/06/2024



Foto1: Sustitucion de inodoros y accesorios



Foto 3: Sustitucion de pisos de torta de concreto a pisos ceramicos



Foto 4: Sustitucion de pisos de torta de concreto a pisos ceramicos




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ORF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--