

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Quiché	MUNICIPIO:	San Juan Cotzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos, San Juan Cotzal.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canton Xexu
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-11-1091-42	FECHA:	Cotzal



Foto1: Modulo 1, Sustitucion de lamina por lamana troquelada Aluzinc calibre 26



Foto Modulo 2. Reparacion de sistema electrico.



Foto 3: modulo 2 Inatacion de lavamanos y baños sanitario.



Foto Modulo 1 Sustitucion de pila de concreto de dos labaderos a 4 labaderos (pilona)



Foto 5: Modulo 2. Instalacion de tuveria para agua potable.



Foto 6: Modulo 2. Instalacion de azulejos de estufa rurala

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

