

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	San Juan Cotzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP. San Juan Cotzal.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canton Xe'xu
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-11-1091-42	FECHA:	2 de Julio de 2024.



Foto 1: Este es la foto de la culminación del techado de lamina en mal estado, por lamina troquelada de 26 calibre y de aluzinc y portantes de madera por metal.



Foto 2 En el Modulo 2: Aquí es el cambio de cableado eléctrico, terminado. Con nuevo cableado.



Foto 3: Modulo 2, Instalacion de lavamanos y cambio de accesorios en los sanitarios.



Foto 4: Modulo 1. Esta es la culminacion de construccion de la pila de de 4 lavaderos.




Foto 5: Esta foto es en el lado exterior de la casa de la familia como culmina la instalacion de la nueva tubería en casa de la familia. En donde es necesaria el agua.



Foto 6: Modulo 1. Le estufa lo estan mejorado con azulejos en las dos partes y las áreas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales indicando el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Centro




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

