



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	San Juan Cotzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chisis
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-11-3871-41	FECHA:	04 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 1: desinstalacion de lamina existentes



Foto 2: Reparacion de pisos torta de concreto



Foto 3: Repello de escenario



Foto 4: pintar paredes de aula



Foto 5: Reparacion de cuneta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las mismas.



Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo