

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	San Juan Cotzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sajubal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-11-4729-43	FECHA:	20 de Mayo 2024



Foto1: MURO PERIMETRAL 10 MT



Foto 2: CUNETA PARA CORRENTADA DE AGUA 41 MT



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PORTON DE 2 MT X 1.50 MT



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE CANAL DE 18 MT LÍNEALES




Foto 5: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE 4 MT



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE MALLA Y CONSTRUCCIÓN DE BASES DE 10 MT

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Juan Roberto Sambrano Cruz  
 Firma y sello del Presidente de la OPF



  
 Antonio Sambrano Vásquez  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	San Juan Cotzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sajubal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-11-4729-43	FECHA:	20 de Mayo 2024



Foto 7: SUSTITUCIÓN DE VENTANA DE VIDRIO A PVC CON CORREDIZA



Foto 8: SUSTITUCIÓN DE CHAPAS 8 unidades



Foto 9: Lijado y pintura de puertas 8 unidades







Foto 10: SUSTITUCIONES DE BALCONES de METAL 2 unidades



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Juan Roberto Sambrano Cruz  
 Firma y sello del Presidente de la OPE



  
 Antonio Sambrano Vásquez  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

