

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	San Juan Cotzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sajubal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-11-4729-43	FECHA:	02 de Julio del año 2,024



Foto1: MURO PERIMETRAL 10 MT



Foto 2: CUNETA PARA CORRENTADA DE AGUA 41 MT



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PORTÓN DE 2 MT X 1.50 MT



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE CANAL DE 18 MT LÍNEALES



Foto 5: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE 4 MT




Foto 6: SUSTITUCIÓN DE MALLA Y CONSTRUCCIÓN DE BASES DE 10 MT

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Juan Roberto Sambrano Cruz
 Firma y sello del Presidente de la ORF




 Antonio Sambrano Vásquez
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

