


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Juan Cotzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe J.v	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Avelina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-11-5769-41	FECHA:	23-07-2024



Módulo 1: sustitución de lámina y reparación de lamparas





Modulo 1: Sustitución de Barandas





Módulo 2: Sustitución de láminas de cocina



Modulo 3: Sustitución de puertas de baños



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---