

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PATZULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0006-43	FECHA:	12/02/2024



Foto 1: MODULO 5. SUSTITUCION DE VENTANAS DE METALES



Foto 2: MODULO 5. COLOCACION DE BALCONES



Foto 3: MUDULO 7. SUSTITUCIÓN DE CANALES DE METALES



Foto 4: MODULO 9. PINTURAS EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 5: MODULO 10. SUSTITUCIÓN ACCESORIO INODOROS(contra llave, tubo de abasto y tanque)



Foto 6: MODULO 15. SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE LINEA PRINCIPAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---