



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PATZULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0006-43	FECHA:	20/05/2024



Foto1: MODULO 5. SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA METALICA DE VENTANA POR VENTANA DE PVC



Foto 2: MODULO 5. COLOCACION DE BALCONES DE METAL



Foto 3: MUDULO 7. SUSTITUCIÓN DE CANALES DE METAL POR CANALES PVC



Foto 4: MODULO 9. PINTURAS PARA AULAS Y MURO



Foto 6: MODULO 15. SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE LINEA PRINCIPAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la DEF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PATZULA
ESTABLECIMIENTO:	14-12-0006-43	FECHA:	20/05/2024



Foto 7: MODULO 15. SUSTITUCIÓN DE LLAVES DE CHORROS



Foto 8: MODULO 16. REPARACIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO DE PATIO



Foto 9: MODULO 18. SUSTITUCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA 1700 LITROS



Foto 10: MODULO 19. INSTALACIÓN DE PILA DE PLASTICA DE 2 LAVADERAS




Foto 11: MODULO







Foto 12: MODULO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--