

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PATZULA
ESTABLECIMIENTO:	14-12-0006-43	FECHA:	31/05/2024




Foto7: MODULO 15. SUSTITUCIÓN DE LLAVES DE CHORROS



Foto 8: MODULO 16. REPARCIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO DE PATIO



Foto 9: MUDULO 18. SUSTITUCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA 1700 LITROS



Foto 10: MODULO 19. INSTALACIÓN DE PILA DE PLASTICA DE 2 LAVADERAS




Foto 11: MODULO





Foto 12: MODULO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OCPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

