


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE TZAJMA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO XEABAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0008-43	FECHA:	18/03/2024



MODULO 1: Sustitucion de puertas de metal, sustitucion deposito de agua 1700 lts, sustitucion de inodoro.



MODULO 3: Reparacion de muro perimetral, reparacion de plinta de concreto, sustitucion de chapa.



MODULO 4: Sustitucion de canal pvc, reparacion de muro perimetral de block.



MODULO 4: Sustitucion de estufa rural.



MODULO 4: Mantenimiento de baranda de metal



MODULO 4: Cernido de muro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público