



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Version 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Quiché	MUNICIPIO	Joyabaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Casero Nimchaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	14-12-0009-43	FECHA	23 de febrero 2024



Foto1: pintura para un modulo




Foto 2: pintura interior para tres modulos



Foto 3: Pintura para dos modulos




Foto 4: sustitucion de techado modulo 1 de tres aulas




Foto 5: Sustitucion de techado modulo 2 de tres aulas



Foto 6: sustitucion de techado de modulo 3 dos aulas y una bodega

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo

