



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO XEBALANGUAC PAXTUP PRIMER CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0010-43	FECHA:	20 DE JUNIO 2024



Foto 1: Módulo No. 1 Reparación de pared de block



Foto 2: Módulo No. 1 Sustitución de de lámina, por lámina troquelada. Instalación de capote de lámina, para lámlia troquelada. Instalación de elementos de fijación



Foto 3: Módulo No. 1 Sustitución de piso de torta de concreto, por piso ceramico. Sustitución de pila de cemento de 2 lavaderos.



Foto 4: Módulo No. 1 Sustitución de puerta de de madera por metal de dos hojas. Sustitucion de puerta de madera por metal



Foto 5: Módulo No. 1 Sustitución de focos ahorradores. Sustitucion de plafoneras. Sustitución de interruptores simples. Instalación de tomacorrientes dobles. Instalación de fliplon. Reparación de cableado eléctrico.




Foto 6: Módulo No. 1 Sustitución de estufas rurales (completa) Incluye chimenea y plnchas de metal. Instalación de azulejo en estufas rurales.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEFA

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
JOYABAJ, QUICHÉ

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA
JOYABAJ, QUICHÉ