



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO XEBALANGUAC PAXTUP PRIMER CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0010-43	FECHA:	20 DE JUNIO 2024




Foto 1: Módulo No. 1 Reparación de pared de block



Foto 2: Módulo No. 1 Sustitución de lámina por lámina troquelada. Instalación de capote de lámina, para lámina troquelada. Instalación de elementos de fijación




Foto 3: Módulo No. 1 Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico. Sustitución de pila de cemento de 2 lavaderos.



Foto 4: Módulo No. 1 Sustitución de puerta de madera por metal de dos hojas. Sustitución de puerta de madera por metal




Foto 5: Módulo No. 1 Sustitución de focos ahorradores. Sustitución de plafoneras. Sustitución de interruptores simples. Instalación de tomacorrientes dobles. Instalación de fiplon. Reparación de cableado eléctrico.



Foto 6: Módulo No. 1 Sustitución de estufas rurales (completa) incluye chimenea y pinchas de metal. Instalación de azulejo en estufas rurales.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma manuscrita]*



Firma y sello del Presidente de la OPR

*[Firma manuscrita]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público