

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Joyabaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Santa Elena Aldea, San Rafael Chichop
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0011-43	FECHA:	5 de junio de 2024



Modulo 1: Sustitucion de ventanas de vidrio con marco de metal por ventanas corredizas con material de PVC y vidrios



Modulo 1: Sustitucion de piso de torta de cemento por piso de granito.



Modulo 2:




Foto 3:




Foto 4:



Foto 5:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la ORF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Joyabaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Santa Elena Aldea, San Rafael Chichop
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0011-43	FECHA:	05 de Junio de 2024

Modulo 1:

Modulo 1:



Modulo 2: Sustitucion de ventanas de vidrio con marco de metal por ventanas corredizas con material de PVC y vidrios

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

