



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Joyabaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Chugerjá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0013-43	FECHA:	18 de marzo de 2,024




Foto1: Módulo 2 Reparación de muro perimetral de block




Foto 2: Módulo 2 y 3 Pintura de muros exteriores e interiores



Foto 3: Módulo 7 Reparación o sustitución de azulejo




Foto 4: Módulo 7 Sustitución de mingitorio




Foto 5: Módulo 7 Sustitución de inodoro



Foto 6: Módulo 8 Limpieza de fosa séptica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM BOQUERÓN JOYABAJ, QUICHÉ	 Firma y Sello Director Centro Educativo	 DIRECCIÓN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUGERJÁ, QUICHÉ
--	---	---	--