



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Joyabaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio La Cantún
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0014-43	FECHA:	9/12/2024




FOTO 1: MODULO 1: Reparación de Muro de contencion








FOTO 2: MURO: Reparación de Muro de Contencion.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Domingo Lopez Matias</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		<p><i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>	
---	--	---	--