



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Joyabaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Cantún
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0014-43	FECHA:	20/11/2024



FOTO 1: MODULO 1: Reparacion de Muro de contencion



FOTO 2: MURO: Reparación de Muro de Contencion.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el grupo de fotos.

Domingo Lopez Matias

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

