



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOP-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Joyabaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Cantún
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0014-43	FECHA:	30/09/2024



FOTO 1: MODULO 1: Reparacion de Muro de contencion



FOTO 2: MURO: Reparación de Muro de Contencion.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Domingo Lopez Matias

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

