

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON PARLACHÉ DEL CASERÍO SAN JUAN LOS LLANOS, JOYABAJ QUICHÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0022-43	FECHA:	15/03/2024



Foto 1: INGRESO: Sustitución de portón de metal y Sustitución de puerta de metal




Foto 2: MODULO 1 Sustitución de ventanas de metal por Pvc mas vidrio, Mantenimiento a estructura (aplicación de pintura), Sustitución de chapa




Foto 3: MODULO 2: Sustitución de ventanas de metal por Pvc mas vidrio, Mantenimiento a estructura (aplicación de pintura) puertas de metal




Foto 4: MODULO 2 Sustitución de ventanas de metal por Pvc mas vidrio



Foto 5: MODULO 3: Sustitución de ventanas de metal por Pvc mas vidrio, Mantenimiento a estructura (aplicación de pintura) puertas de metal




Foto 6: MODULO 3: Sustitución de ventanas de metal por Pvc mas vidrio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Marso Zetino Castro</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo</p>	
--	--	---	--