



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación Guatemala

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO XEOJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0027-43	FECHA:	03-06-2024



Modulo 1: Sustitución de estufa (completa) incluye chimenea y planca metálica.



Modulo 1. Sustitucion de vidrios.




Modulo 1 :sustitucuin de plafoneras



Modulo 1. Sustitucion de focos ahorradores



Modulo 2: Reparación de piso de torta de concreto.



Modulo 2. Sustitucion de focos ahorradores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR  

Firma y Sello Director Centro Educativo Público  



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO XEOJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0027-43	FECHA:	03-06-2024



Modulo 4. Sustitucion de inodoro




Modulo 4. Sustitucion de focos ahorradores



Modulo 4: sustitucion de plafoneras



Modulo 5. Sustitucion de pila





Modulo 5. Sustitucion de lamina



Modulo 5: Sustitución de tubería lineal principal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Publico
---	---

