

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE CHUWITZAQ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0029-43	FECHA:	18/03/2024




Foto1: Modulo 1 susticion de lamina a lamina troquelada aluzinc alibre 26



Foto 2: Modulo 1 susticion de soporte madera a soporte de metal



Foto 3: Modulo 1 sustitucion piso torta a piso de granito



Foto 4: Modulo 1 repello de pared interior y exterior




Foto 5: Modulo 1 sustitucion de plancha de metal tres hornillas





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE CHUWITZAQ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0029-43	FECHA:	18/03/2024



Foto1: Modulo 2 Reparación de muro perimetral de blok



Foto 2: Modulo 2 Reparación de muro perimetral




Foto 3: Modulo 1 sustitucion piso torta a piso de granito




Foto 4: Modulo 1 repello de pared interior y exterior



Foto 5: Modulo 1 sustitucion de plancha de metal tres hornillas





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.F. 	 Firma y Sello Director Centro Educativo-Público 
---	--