



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE CHUWITZAQ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0029-43	FECHA:	10/06/2024



Foto 1: Modulo 1 reparación de cocina durante



Foto 2: Modulo 1 reparación de cocina durante



Foto 3: Modulo 1 reparación de cocina durante



Foto 4: Modulo 1 reparación de cocina durante



Foto 5: Modulo 1 Reparación de estufa rural durante




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ramón Há

Firma y sello del Presidente de la O.P.E.



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE CHUWITZAQ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0029-43	FECHA:	10/06/2024



Foto1: Modulo 2 Reparación de muro perimetral de blok durante



Foto 2: Modulo 2 Reparación de muro perimetral de block durante



Foto 3: Modulo 2 Reparación de muro perimetral de bck durante




Foto 4: Modulo 2




Foto 5: Modulo 2




Foto 6: Modulo 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ramón Há

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

