



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE CHUWITZAQ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0029-43	FECHA:	10/06/2024



Foto 1: Modulo 2 Reparación de muro perimetral terminado



Foto 2: Modulo 2 Reparación de muro perimetral terminado



Foto 3: Modulo 2 reparación de muro perimetral terminado




Foto 4: Modulo 2




Foto 5: Modulo 2




Foto 6: Modulo 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ramón Há
Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
C O S T A R I C A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE CHUWITZAQ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0029-43	FECHA:	10/06/2024



Foto1: Modulo 1 reparación de piso terminado



Foto 2: Modulo 1 reparación de estura rural terminado



Foto 3: Modulo 1 reparación de cocina terminada



Foto 4: Modulo 1 reparación de cocina terminada




Foto 5: Modulo 1




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ramón Ha

Firma y sello del Presidente de la ORF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

