

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA ESMERALDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0037-43	FECHA:	18/03/2024



Módulo 1: Suministros e instalación de balcones de hierro en ventana



Módulo 2: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc cal. 26, Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada, Sustitución de elementos de fijación, Sustitución de estructura de soporte de metal, por




Módulo 3: Sustitución de puerta en servicios sanitarios

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

