



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA ESMERALDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0037-43	FECHA:	



Módulo 1: Suministros e instalación de balcones de hierro en ventana



Módulo 2: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc cal. 26, Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada, Sustitución de elementos de fijación, Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal Y



Módulo 3: Sustitución de puerta en servicios sanitarios





Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

