



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--------|--------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO: | QUICHÉ | MUNICIPIO: | |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | | FECHA: | |



Foto 1:




Foto 2:



Foto 3:



Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juan Gabriel

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

