

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE EL ACHIOTE, CASERÍO TRES CRUCES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0040-43	FECHA:	18/03/2024




Foto1: Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc c- 26



Foto 2: Sustitución de capote de lamina para lamina troquelada



Foto 3: Sustitución de estructura soporte de metal por metal



Foto 4: sustitución de sistema eléctrico



Foto 5: Sustitución de focos ahorradores



Foto 6: reparación de baños y deposito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL	EORM	DIRECCIÓN DEL	PARAJE EL ACHIOTE, CASERIO TRES CRUCES
ESTABLECIMIENTO:	14-12-0040-43	FECHA:	18/03/2024




Foto1: Pintura en muros interiores y exteriores




Foto 2: Sustitución de plancha de metal



Foto 3: Susttución de chimenea de metal por chimenea de concreto



Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

