

CONDICIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Joyabaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Paraje Piedras Lisas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Piedras Lisas, Aldea Chuaquenum, Joyabaj, Quiché
DEL ESTABL.	14-12-0047-43	FECHA:	14/09/2024




Foto 1: modulo 1 Sustitucion de lamina por lamina troquelada aluzinc cal. 26,



Foto 2: Modulo 1 mantenimiento de estructura de soporte




Foto 3: modulo 1 sustitucion de capote para capote para lamina troquelada aluzinc cal. 26,



Foto 4: modulo 1 Sustitucion de elemento de fijación (tornillos)



Foto 5: modulo 2 mantenimiento de puerta (lijado cepillado, sustitucion y aplicado de pintura)



Foto 6 modulo 2 sustitucion de puerta de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCION
--	----------------------------------	---	---------------

DETECCIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Joyabaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Piedras Lisas, Aldea Chuaquenum, Joyabaj, Quiché
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0047-43	FECHA:	14/10/2024



Foto7: Modulo 2 sustitucion de inodoros



Foto 8: modulo 3 levantamiento de mojinetes



Foto 9: modulo 3 Levantamiento de ventanas



Foto 10: modulo 3 sustitucion de pila de concreto INSITU (2x2)



Foto 11. modulo 3 patio reparacion de plancha de concreto de patio






Foto 12 edificio escolar

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

