


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE LAS JOYAS, CASERIO CRUZ CHCICH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0087-43	FECHA:	30/05/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>* <i>ngted</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	--



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE LAS JOYAS, CASERIO CRUZ CHICH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0087-43	FECHA:	30/05/2024



Foto 1: Módulo 2. Desinstalación de lámina y estructura portante existente.



Foto 2: Módulo 2, Desinstalación de cableado eléctrico, ducto + accesorios.



Foto 3: Módulo 2, Desinstalación de puerta y ventana de madera.



Foto 4: Módulo 2. Colocación de pila nueva; de concreto.



Foto 5: Módulo 2. Instalación de cableado eléctrico y ducto + accesorios.




Foto 6: Módulo 1. Sustitución de plafoneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

\*

*MATEO*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

