


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE CUARTO CENTRO LA ESTAZUELA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1412-0089-43	FECHA:	20/05/2024



FOTO 7: Sustitución de elementos de fijación




Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeción, aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE CUARTO CENTRO LA ESTAZUELA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1412-0089-43	FECHA:	20/05/2024



Observaci3n: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el n3mero de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OFE




Firma y Sello Director Centro Educativo P3blico

