

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE CUARTO CENTRO LA ESTAZUELA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1412-0089-43	FECHA:	4/07/2024



FOTO 1: Sustitución de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26




FOTO 2: sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 3: Sustitución de estructura de metal de ventana




FOTO 4: Sustitucion de balcones de metal





FOTO 5: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 6: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujecione, aplicación de pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPEE  


  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE CUARTO CENTRO LA ESTAZUELA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1412-0089-43	FECHA:	04/07/2024





FOTO 7: Sustitución de elemetos de fijación



Mantenimiento a estructura (lijado,cambio de tubo, cepilado,sujecion,aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Comunidad Educativa	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

