

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE SAN ANTONIO LAS FLORES, CASERÍO TRES CRUCES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0093-43	FECHA:	20/06/2024



Módulo 1: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Módulo 1: Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso



Módulo 1: Sustitución de gradas de concreto



Módulo 1: Fabricación e instalación de baranda de metal para gradas.



Módulo 1: Fabricación e instalación de puerta de rejas



Módulo 1: Reparación de cerco de alambre

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Catarino Alonso Ch...  
Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y sello del Presidente de la OPR

[Signature]  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE SAN ANTONIO LAS FLORES, CASERÍO TRES CRUCES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0093-43	FECHA:	20/06/2024



Módulo 2: Reparación de planchas de concreto de patio



Módulo 2: Sustitución de tubería PVC línea principal aguas fluviales



Módulo 2: Instalación de tubería principal de pvc



Módulo 3: Sustitución de chapa



Módulo 4: sustitución de piso cerámico



Módulo 4: Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Catarino Alonso Chic

Firma y sello del Presidente de la YOPF

Fernando Duff

Firma y Sello Director Centro Educativo Público