

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO BUENA VISTA, TRES CRUCES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0096-43	FECHA:	24/11/2024




Foto 1: Modulo 1: Suministro e instalación de balcones de metal




Foto 2: Modulo 1: Reparación de cuneta de concreto




Foto 3: Modulo 1: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 4: Modulo 1: Sustitución de piso cerámico




Foto 5: Modulo 1: Sustitución de canal de metal




Foto 6: Modulo 1: Sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Marta Gutierrez Pol de Tzarax Firma y sello del Presidente de la OPF	 Axel Alexander Dubón Herrera Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO BUENA VISTA, TRES CRUCES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0096-43	FECHA:	24/11/2024



Foto 7: Modulo 1: Reparación de cableado eléctrico



Foto 8: Modulo 1: Sustitución de ducto eléctrico + accesorios



Foto 9: Modulo 1: Sustitución de focos ahorradores




Foto 10: Modulo 1: Sustitución de flipones



Foto 11: Modulo 1: Sustitución de depósito de agua 1100 lt



Foto 12: Modulo 1: Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Gutierrez Pol de Tzarax

Firma y sello del Presidente de la OPE



Axel Alexander Dubón Herrera

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO BUENA VISTA, TRES CRUCES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0096-43	FECHA:	24/11/2024






Foto 13: Modulo 2: Sustitución de piso cerámico



Foto 14: Modulo 2: Sustitución de canal de metal



Foto16: Pintura general: Pintura en muros exteriores e interiores



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Marta Gutiérrez Pol de Tzarax
Firma y sello del Presidente de la OPE




Axel Alexander Dubón Herrera
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

