



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PARAJE CHUIXIL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE CHUIXIL, JOYABAJ, QUICHÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0127-43	FECHA:	29 DE MAYO 2024



Foto1: PATIO
Sustitución de piso de torta de concreto




Foto 2: PINTURA GENERAL
Pintura de muros exterior e interior




Foto 3: PATIO
Sustitución de pila portátil, por pila de concreto , cambio de techado




Foto 4:



Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

