

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PARAJE CHUIXIL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE CHUIXIL, JOYABAJ, QUICHÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0127-43	FECHA:	18 DE JULIO 2024



Foto 1: PATIO
Se esta ejecutando el piso de torta de concreto.




Foto 2: PINTURA GENERAL
Pintando los muros exterior e interior.



Foto 3: PATIO
Construyendo la pila de concreto.



Foto 4:
Colocacion del techado sobre la pila de concreto.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---