

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PARAJE CHUIXIL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE CHUIXIL, JOYABAJ, QUICHÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0127-43	FECHA:	21 DE AGOSTO 2024



Foto 1: PATIO
Piso de torta de concreto finalizado el 100%



Foto 2: PINTURA GENERAL
La pintura de los muros exterior e interior finalizados el 100%




Foto 3: PATIO
Pila de concreto 100% finalizada.



Foto 4:
Techado de la pila finalizado el 100%.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---