





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Joyabaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Antonio Coycya, Joyabaj, Quiché
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0142-41	FECHA:	8/11/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marcos Lastor Ramos
Firma y sello del Presidente de la



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Joyabaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Antonio Coyoya, Joyabaj, Quiché
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0142-41	FECHA:	8/11/2024



Foto 7: MODULO 2 sustitución de estufa mejorada y chimenea de ladrillo



Foto 8: AREAS EXTERIORES suministro e instalación de lavamanos



Foto 9: AREAS EXTERIORES: sustitución de tubería pvc línea principal de aguas negras



Foto 10 AREAS EXTERIORES. Suministro de caja de recolector de aguas pluviales 1mt. X 1mt.



Foto 11 AREAS EXTERIORES. Suministro e instalación de biodigestor (Incluye caja de lodos)



Foto 12 AREAS EXTERIORES: Reparación de fosa séptica brocal de 1.5

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marcos Lastor Ramos
Firma y sello del Presidente de la COPB



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**






PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Joyabaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Antonio Coyoya, Joyabaj, Quiché
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0142-41	FECHA:	8/11/2024



Foto 13: PINTURA GENERAL pintura en muro exterior (block)



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marcos Lastor Riquelme
Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

