

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIAMENTE       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a : EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LA COMUNIDAD DE MUCULINQUIAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14 - 12 - 0438 - 41	FECHA:	26/06/2024



FOTO 1: MANTENIMIENTO A PUERTAS DE METAL




FOTO 2: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES




FOTO 3 PATIO: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO






FOTO 4: VISTA LATERAL DE ESPACIO PARA REPARACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo

