

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENC	AS DETERMINADAS PREVIO	DURANTE	POSTERIOR x
DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a : EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LA COMUNIDAD DE MUCULINQUIAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14 - 12 - 0438 - 41	FECHA:	26/08/2024
FOTO 1: MANTENIA	MENTO A PUERTAS DE METAL	FOTO 2: PINTURA	A EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES
FOTO 3 PATIO: SUS	STITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO	FOTO 4: VISTA LA DE CONTENCIÓN	ATERAL DE ESPACIO PARA REPARACIÓN DE MURO
Ob servación: Si es necesari	o se pueden agregar hojas adikignalas Pactulanas elnúmero de hoja	5.	OFICIAL R
Marie Valion. 51 es necesari	THE ESCOLAR		irma // Sello Director Centró Educative Publico I INDUIRE.
Firma y sello del Presidente de la OPF Firma y Sello Director Centró Educativo Público LINOUNA 8AJ, EL QUE			