

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA PANCHUN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PANCHUN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0443-43	FECHA:	11/06/2024



Foto 1. Modulo 1: Sustrucción de Lámina.



Foto 2. Modulo 1: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal y sustitución de elementos de fijación.



Foto 3. Modulo 1: Sustrucción de puertas.



Foto 4. Modulo 2: Sustrucción de inodoros.



Foto 5. Modulo 2: sustitución de puertas.





Foto 6. Modulo 3 : Sustrucción de puerta.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA PANCHUN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PANCHUN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0443-43	FECHA:	11/06/2024




Foto 7. Modulo 4: Fabricación e instalación de balcones .



Foto 8. Modulo 4: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillo y mantenimiento a estufa rural.







Foto 9. Modulo 5: Fabricación e instalación de balcones.



Foto 10. Modulo 5: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---