

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PANCHUN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1412-0443-43	FECHA:	4/09/2024



Foto1: MODULO 1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA



Foto 2: MODULO 1: SUSTITUCIÓN DE SOPORTE DE MADERA POR METAL Y SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN.




Foto 3: MODULO 1: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS.




Foto 4: MODULO 2: SUSTITUCIÓN DE INODOROS




Foto 5: MODULO 2: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS



Foto 6: MODULO 3: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PANCHUN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1412-0443-43	FECHA:	4/09/2024



Foto 7: MODULO 4: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BALCONES.



Foto 8: MODULO 4: SUSTITUCIÓN DE PLANCHA DE 2 HORNILLAS Y MANTENIMIENTO A ESTUFA RURAL.



Foto 9: MODULO 5: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BALCONES



Foto 10: MODULO 5: (MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA LIJADO, CAMBIO DE TUBO, CEPILLADO, SUJECIONES, APLICACIONES DE PINTURA)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Firma y sello del Presidente de la QPF</p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--