



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Joyabaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM "Ing. Domingo Beteta Paz"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio La Democracia, Joyabaj, Quiché
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14 - 12 - 0445 - 43	FECHA:	30/06/2024



Foto 1: Sustitución de puertas



Foto 2: Sustitución de repello y pintura




Foto 3: sustitución de drenaje



Sustitución de drenajes



Sustitución de drenajes



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Joyabaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM "Ing. Domingo Beteta Paz"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio La Democracia, Joyabaj, Quiché
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14 - 12 - 0445 - 43	FECHA:	30 de junio de 2024



Foto 7: Reparación de portón



Foto 8: Pintura de la pared






Foto 9: Reparación de techo




10. Reparación de canales segundo Nivel





Foto 11. Reparación de canales del segundo nivel de aulas



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Joyabaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM "Ing. Domingo Beteta Paz"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio La Democracia, Joyabaj, Quiché
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14 - 12 - 0445 - 43	FECHA:	30/06/2024




Foto 13: Sustitucion de pila

Empty rectangular box for additional notes or observations.

Empty rectangular box for additional notes or observations.

Empty rectangular box for additional notes or observations.

Empty rectangular box for additional notes or observations.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público