



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PIEDRAS BLANCAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0451-43	FECHA:	20/06/2024



Foto1: REPARACION DE MURO PERIMENTAL DE BLOCK CON TUBO HG Y MALLA GALBANIZADA, SOLERAS INTERMEDIAS Y COLUMNAS



Foto 2: REPARACION DE TUBO HG Y MALLA GALBANIZADA



Foto 3: SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA, CALIBRE 26. SUSTITUCION DE CAPOTE DE LAMINA, PARA LAMINA TROQUELADA.



Foto 4: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES, 8 AULAS, COCINA Y BAÑOS, INTERIOR Y EXTERIOR.




Foto 5: SUSTITUCION DE ACCESORIOS INODORO EN CUATRO SANITARIOS




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Otelia Regina Gonzalez Paman
Firma y sello del Presidente de la C.F.P.



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

