



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PERICÓN CHUACORRAL SECTOR I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14 - 12 - 0453 - 43	FECHA:	18 DE MARZO DE 2024.




Foto 1: COCINA Y CORREDO MAS PLANCHA




Foto 2: LAVAMANOS Y PARED




Foto 3: GALERA DE ACTIVIDADES ESCOLARES




Foto 4: PISO



Foto 5: PINTURA DEL EDIFICIO ESCOLAR








Foto 6: ENERGÍA ELECTRICA Y PUERTAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OFE	 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO PERICÓN CHUACORRAL DIRECCIÓN
---	---	---	---