

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Joyabaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Tunajá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0460-43	FECHA:	6/05/2024



Modulo 1: Sustitucion de lamina, sustitucion de capote, sustitucion de estructura.



Modulo 1: Sustitucion de lamina, sustitucion de capote, sustitucion de estructura.



Modulo 2: Sustitucion de lamina, sustitucion de capote, sustitucion de estructura.



Modulo 2: Sustitucion de lamina, sustitucion de capote, sustitucion de estructura.



Modulo 3: Sustitucion de lamina, sustitucion de capote, sustitucion de estructura.



Modulo 3: Sustitucion de lamina, sustitucion de capote, sustitucion de estructura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público