



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ELDEA EL BOQUERÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0461-43	FECHA:	26/02/2024



Foto1: Sustitucion de tinaco por una mas grande



Foto 2: sustitución de lavamanos



Foto 3: sustitución de desagüe pluvial y sustitucion de vidrios



foto 4: Sustitución del portón, la malla perimetral y pintura de la escuela



Foto 5: sustitucion de las puertas de baños, sustitucion de la pintura en la paredes de los baños y sustitucion de las chapas de aulas



Foto 6: sustitucion de la plancha de la cocina de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

