



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Río Grande Pachilip
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0462-43	FECHA:	29/05/2024




FOTO 1 MURO PERIMETRAL : Reparación de muro Perimetral Block con tubo HG, y Malla Galvanizada, soleras intermedias y columnas.



FOTO 2 MURO PERIMETRAL : Reparación de muro Perimetral Block con tubo HG, y Malla Galvanizada, soleras intermedias y columnas.




Foto 3:



Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Noemi Ramirez Estyoda*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

