



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR 123
Versión 1

SITUACION DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO	QUICHÉ	MUNICIPIO	JOYASAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA LA COMUNIDAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	14-12-0467-43	FECHA	15/03/2024



Foto 1: PISOS DE CORREDOR EN MAL ESTADO



Foto 2: PISOS DE AULAS EN MALAS CONDICIONES



Foto 3: Cables electricos expuestos y en mal estado.



Foto 4: Sistema electrico en mal estado: tablero





Foto 5: puertas en mal estado-



Foto 6: puertas sin llaves. dificultando el resguardo de los insumos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

<p><i>Hilda Yolanda Estrada Estrada</i> Firma y sello del Presidente de la OPI</p> 	<p><i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	---